

安全评价报告信息公开表

被评价单位名称	浙江壳牌燃油有限公司金华金义新区加油站
评价项目名称/项目编号	20-01-04 浙江壳牌燃油有限公司金华金义新区加油站经营危险化学品安全现状评价
项目简介 (含图片)	<p>浙江壳牌燃油有限公司金华金义新区加油站（以下简称金义新区加油站），成立于 2018 年 9 月 13 日，位于浙江省金华市金东区金义都市新区东华街以东，负责人李辉。金义新区加油站原名金华市普莱得加油站，由浙江壳牌燃油有限公司租赁自金华市普莱得加油站有限公司，并更名为现有企业名称。加油站现有站区总占地面积 3452m²，储罐区设有 30m³ 92#汽油罐 2 只、30m³ 95#汽油罐 1 只、30m³ 0#柴油罐 2 只。加油站在用油罐的总容量为 150m³，折合成汽油容量为 120m³，按照《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014 年版）规定的等级划分，该加油站为二级加油站。</p> <p>金义新区加油站该加油站已取得由金华市市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91330700MA2DF0YT8B，经营范围：零售：汽油、柴油、润滑油；食品、日用品零售等（在许可项目批准的有效期限内方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。金义新区加油站该加油站于 2019 年 3 月委托浙江天为企业评价咨询有限公司进行了安全现状评价，报告编号：天为[评]字 19-02-10 号。现因公司发展需要，于 2020 年 1 月对加油站进行改造，进行以下改变：1) 站区北侧增设一套洗车系统；2) 将原有的 2 台双油品四枪加油机和 4 台双油品双枪加油机更换为 6 台三油品六枪加油机；3) 加油岛西侧增设一台尿素加注机。本加油站无自助加油机。加油站内其他设备、设施、建（构）筑物等均不变。</p>

		
安全评价机构名称		浙江天为企业评价咨询有限公司
项目组长		王铁军
技术负责人		相继园
过程控制负责人		吴芳萍
评价报告编制人		阮佳
报告审核人		黄震
参与评价工作	安全评价师	王铁军、贝少华、阮佳
	注册安全工程师	王铁军、贝少华、阮佳
	技术专家	/
现场开展安全评价工作	人员	王铁军、贝少华、阮佳
	时间	2020.1 至 2020.1
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间		2020.1.16